

Colégio Estadual Paulo Leminski

Curso Técnico em Segurança do Trabalho

Aluna: JOELMA FELIX DA SILVA

Relatório de Estágio

Curitiba PR

2018

Sumário

1.INTRODUÇÃO.....	3
2.1 NOME DA EMPRESA.....	4
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA.....	4
3.APLICAÇÃO TEÓRICA.....	5
4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA.....	6
5. CONCLUSÃO.....	7
6. REFERÊNCIAS.....	8

1.INTRODUÇÃO

Em cumprimento a obrigatoriedade do estágio de 200 horas realizado no período de 02/04/2018 até 30/05/2018, exigido no Curso Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente; neste período foram realizadas visitas técnicas em algumas empresas, e a visita que mais gostei foi da Construtora Laguna, por isso, escolhi a mesma pra fazer o relatório final de estágio.

Sob a supervisão, orientação e monitoramento da Engenheira em Segurança do Trabalho Cintia Nunes CREA – PR – 127395/ D e a Prof.^a: Beatriz Colodel fiz uma visita técnica de observação “in loco” na Construtora Laguna no canteiro de obras do Empreendimento BBC (Barigui Business) situado na cidade de Curitiba PR.

Está visita técnica proporcionou um conhecimento concreto; a realidade da atividade de um Técnico em Segurança do Trabalho no seu campo de atuação, possibilitando conhecer seu ambiente de trabalho e tudo o que está relacionado a sua vida laborativa.

Uma experiência impar que trouxe conhecimento, clareza e o enriquecimento técnico para ajudar a dar continuidade ao curso aprimorando o aprendizado das normas, das técnicas e dos procedimentos técnicos para adquirir uma formação pessoal e profissional que possa trazer um crescimento profissional e uma qualidade de vida melhor.

2.0 DADOS DA EMPRESA

2.1 NOME DA EMPRESA

A Incorporada e construtora Laguna atua na construção de edifícios comerciais, residenciais e corporativos de alto padrão, estando registrada na Receita Federal com CNAE 41-10-7-00 e possuindo GRAU DE RISCO 1 contando com 17 funcionários efetivos encontra-se localizada à Rua General Mário Tourinho 1746, esquina com a Martim Afonso Curitiba -PR. Este estágio de visita de observação foi realizado no dia 19 de abril de 2018.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Desde 1996, a incorporada e construtora Laguna atua no desenvolvimento, projeto e execução de empreendimentos e hoje é referência na construção de edifícios residenciais, comerciais e corporativos de alto padrão que além de diferenciados estão localizados nas regiões mais nobres de Curitiba.

A Laguna é uma empresa sólida e transparente, que pauta sua atuação em princípios éticos de crescimento aliados a responsabilidade ambiental e social. Reconhecida por sua qualidade construtiva, arquitetura e design diferenciado, compromisso com o meio ambiente e tecnologia.

A laguna também apresenta risco físico, devido a ruídos intensos, calor, também riscos ergonômicos devido ao excesso de esforço físico e movimentos repetitivos, riscos químicos através de poeiras e névoas produzida no decorrer das atividades e também os riscos biológicos devido a produção de resíduos onde se encontra a presença de fungos, protozoários, parasitas, onde a laguna dá a devida importância a todos esses riscos atuando no controle e na implementação de medidas preventivas , seja no aspecto da segurança da vida e na do meio ambiente , atendendo assim todas conformidades prescrita em lei.

A responsabilidade ambiental faz parte da concepção e construção de todos os empreendimentos, através da preocupação com o desempenho energético do edifício, conforto dos clientes, consumo de água e energia, geração e destinação de resíduos, utilização de materiais regionais e recicláveis, dentre outros. Em 2009, a

Laguna conquistou selo primeiro verde LEED (certificação verde com maior reconhecimento internacional), na categoria Prata, Condomínio Logístico São Carlos no ABC Paulista; no ano de 2015, veio a segunda certificação LEED CS (Core & Shell), na categoria Ouro, com o Edifício Iguaçu 2820, em Curitiba e agora está em busca de mais um selo verde ambiental com a construção do empreendimento LLUM Batel, já conquistou a pré-certificação LEED-CS nível Ouro.

3.APLICAÇÃO TEÓRICA

O setor da construção traz sérios danos e prejuízos a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores devido a precariedade a desorganização do ambiente de trabalho e o grande números de acidentes, a principal a Norma Regulamentadora da Construção Civil é a NR18 que estabelece as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a “implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho no canteiro de obras”. Aliados a NR18 na construção civil devem ser elaborados os seguintes programas:

- **PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO (PCMAT);**
- **PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA);**
- **PROGRAMA CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) ;**

Com a finalidade de identificar, analisar, monitorar e reconhecer os riscos ambientais, buscando medidas mitigadoras, corretivas e preventivas desde o projeto até os serviços finais da referida obra. A NR4 -estabelecer a criação do **SESMT (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO)**, o profissional responsável era a Técnica de Segurança que faz parte do SESMT da Laguna.

A Comissão Interna de Acidentes de Trabalho (CIPA) não foi criada pois o canteiro de obras visitado da Laguna não possui 20 funcionários, tendo um **designado para** atuar no cumprimento dos objetivos da CIPA- prevenção de acidentes de trabalho.

Também faz parte da construção de empreendimentos as seguintes NRS: NR8 - Edificações relaciona os requisitos técnicos observados nas edificações como proteção contra chuva e a falta ou excesso de insolação; NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade regulamenta os serviços que envolvem eletricidade; a NR 35 é aplicável ao trabalho em altura.

4. ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Foi realizada uma visita técnica orientada pela Técnica de Segurança do Trabalho, responsável pela construção do empreendimento da Construtora Laguna. Primeiro ela realizou uma palestra, em que a mesma se apresentou começou a relatar como é o seu cotidiano, quais são suas atividades diárias, como fazer o DDS de manhã, visando educar conscientizar e treinar a sua equipe para os riscos que eles estão expostos em seu ambiente laboral. E também vimos a parte administrativa da obra referente a parte documental, acompanhamento, monitoramento, vistoria e auxílio aos trabalhadores, na conscientização do uso dos EPI e de maneira correta, no intuito de um ambiente seguro e protegido para que possam executar as suas tarefas com segurança e o zelo pela vida dos trabalhadores. Entre outras atividades acompanhamos as fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego, no começo da obra houve um embargo, a técnica descreveu das dificuldades de lidar com as empresas terceirizadas há a falta de treinamento, responsabilidade, comprometimento e documentos irregulares e recusa em usar os EPI, onde presenciamos a não conformidades e a dificuldade de manter um ambiente seguro, onde muitas vezes à necessidade de tomar medidas cabíveis no caso de pertinentes.

No decorrer da visita foi possível conhecer a construção do empreendimento comercial, um prédio com 16 andares, 3 subsolos e térreo, onde percorremos cada pavimento aonde pode ser visto o que estava sendo feito em cada um deles como as tubulações, as instalações elétricas, os banheiros, os pisos, as instalações dos elevadores o térreo, onde conhecemos o local onde fica os resíduos sólidos

gerados da obra, como são separados, e destinados, e por último podemos conhecer o refeitório aonde ela nos descreveu alguns de seus projetos para o futuro e em seguida nos despedimos assim encerrando a visita.

5. CONCLUSÃO

Este estágio foi uma experiência positiva, com o intuito de transmitir e aprimorar o desenvolvimento pessoal e profissional, proporcionando uma aprendizagem real no canteiro de obra, algo que não pode ser transmitido em sala de aula.

O estágio também traz possibilidade de adquirir uma nova vaga de emprego, além de ajudar a esclarecer dúvidas e pode estar vivenciando as Normas Regulamentadoras e a atividade profissional na prática.

A visita técnica na Laguna permitiu observar os mapas de riscos, a destinação correta dos resíduos, no canteiro da obra podemos observar os principais riscos ambientais presente na construção do Empreendimento *BBC Barigui Business Center* ; além de todas as placas de sinalização, os extintores e os equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) como guarda-corpo e as linhas de vida (equipamentos de proteção coletiva que eliminar ou minimizar os riscos de queda no trabalho em altura).

Este estágio foi muito produtivo demonstrando a importância, de uma vida laboral com qualidade e com segurança, onde ressalta também a importância da profissão de Técnico em Segurança do Trabalho, para atender as conformidades e colocá-las em prática.

6. REFERÊNCIAS

CONSTRUTORA LAGUNA

Disponível em: <https://www.construtoralaguna.com.br/>

Acessado em: 20/06/2018

MINISTÉRIO DO TRABALHO Norma Regulamentadora NR 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da Construção.

Disponível em: <http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-18-condicoes-e-meio-ambiente-de-trabalho-na-industria-da-construcao>

Acessado em: 31/10/2018

FUNDAÇÃO FIOCRUZ. SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/construcao%20civil/Seguranca%20na%20Construcao%20Civil.pdf>

Acessado em: 25/06/2018

4- Título A IMPORTÂNCIA DO CUMPRIMENTO DO PCMAT EM UMA OBRA CIVIL

Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/>

Acessado em: 20/06/2018.